



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
Министерство социальной защиты населения
Амурской области
Государственное бюджетное
Учреждение Амурской области
«ОКТЯБРЬСКИЙ СПЕЦИАЛЬНЫЙ ДОМ
ДЛЯ ОДИНОКИХ ПРЕСТАРЕЛЫХ»
Ул. Коммунальная, 58,
Октябрьский район, Амурская область,
676630
Тел. (41652) 22-3-71, факс 22-3-97
ОГРН 1022801062888
ОКПО 48387356
ИНН /КПП 2821003189/282101001
e-mail: salmiaynova_m@mail.ru
20.08.2021 № 249
На № _____ от _____

Заместителю главного
государственного инспектора
Завитинского и Октябрьского
районов по
пожарному надзору
майору внутренней службы
Е.Е. Диких

От директора ГБУ АО
«Октябрьский СДОП»
О.А. Терещенко

В ответ на Ваше Представление № 20 от 09.08.2021 года об устранении причин и условий, способствующих совершению административного правонарушения, ГБУ АО «Октябрьский специальный дом для одиноких престарелых» сообщает, что выявленные в процессе проверки нарушения требований пожарной безопасности устранены, а именно:

№ п/п	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	Программа проведения вводного инструктажа не утверждена приказом (распоряжением) руководителя организации - гриф утверждения не заполнен, отсутствует дата, подпись	п. 14 Приказа МЧС РФ от 12 декабря 2007 г. N 645 "Об утверждении Норм пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций"	01.12.2021	Исправлено незамедлительно Программа утверждена приказом № 29 от 24.05.2019. На грифе утверждения проставлена дата утверждения.

2.	В некоторых жилых квартирах эксплуатируются светильники со снятыми колпаками (рассеивателями), предусмотренными конструкцией	пп. В п. 35 Правил противопожарного режима в Российской Федерации утв. Постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 (далее ПНР);	01.12.2021	Рекомендовано жильцам установить колпаки на светильники
3	Световые оповещатели, обозначающие эвакуационные выходы 1 этажа закрыты тюлью, что ухудшает их видимость	(п. 37 ППР);	01.12.2021	Устранено незамедлительно, тюль защиплена
4	Руководитель организации не организовал работы по ремонту, техническому обслуживанию и эксплуатации средств обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения (порошковых огнетушителей), не обеспечил исправное состояние указанных средств (п. 54 ППР); порошковые огнетушители при ежегодном техническом осмотре выборочно (не менее 3% от общего количества огнетушителей одной марки, но не менее 1 шт.) разбирают и производят проверку основных эксплуатационных параметров огнетушащего порошка (п. 4.3.14 П 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации). На момент проверки нет ни одного огнетушителя проверенного менее года назад. Со слов руководителя на момент проверки огнетушители отправлены на перезарядку;	(п. 54 ППР); (п. 4.3.14 П 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации).	01.12.2021	Один огнетушитель был направлен на техническое обслуживание 21.07.2021 года в Белогорское районное отделение ВДПО. Прошел техническое обслуживание 23.07.2021 года, забран с г. Белогорска 06.08.2021 года.
5	Не организован учёт и техническое обслуживание всех огнетушителей с занесением записей в специальном журнале, На момент проверки имеется огнетушитель, используемый вместо отправленного на перезарядку огнетушителя, не внесенный в журнал учета огнетушителей;	п. 5.34, п. 7.1, п. 7.2 Нормы пожарной безопасности (НПБ) 166-97 «Пожарная техника. Огнетушители. Требования к эксплуатации».)	01.12.2021	Запасные огнетушители в количестве 2 штук, занесены в журнал учёта огнетушителей

6	Огнетушитель, размещенный в медицинском кабинете закреплен на высоте более 1,5 м до верха корпуса огнетушителя	(п. 4.2.5 СП 9.13130.2009 Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации).	01.12.2021	Огнетушитель перевешан на требуемую высоту.
---	--	---	------------	---

Директор

Терещенко

О.А. Терещенко

20.08.2021